

1a. CONNECT USB & POWER



1b. PLUG INTO POWER OUTLET



2. PLUG TO PC USB PORT



3a. INSERT THE SOURCE NVMe M.2 SSD DISK



3b. INSERT THE TARGET NVMe M.2 SSD DISK



4. TURN ON THE DOCKING STATION



EN INSTALLATION STEPS - CONNECTION

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

1. Never remove the disk from the cloning station during operation, the disk must be connected for the entire period of operation with the docking station.

1. After connecting to the computer using the USB cable, the disk is always automatically Plug&Play detected.

CZ INSTALACIŔN POSTUP - PŘIPOJENÍ

1. Připojte napájení do konektoru DC 5V. Pro napájení použijte dodaný AC/DC adaptér.

1. Připojte napájení do konektoru DC 5V. Pro napájení použijte dodaný AC/DC adaptér.

1. Připojte napájení do konektoru DC 5V. Pro napájení použijte dodaný AC/DC adaptér.

DE INSTALLATIONSANLEITUNG - ANSCHLUSS

1. Schließen Sie die Stromversorgung an den DC 5V-Stecker an. Verwenden Sie für den Anschluss den mitgelieferten AC/DC-Adapter.

1. Schließen Sie die Stromversorgung an den DC 5V-Stecker an. Verwenden Sie für den Anschluss den mitgelieferten AC/DC-Adapter.

1. Schließen Sie die Stromversorgung an den DC 5V-Stecker an. Verwenden Sie für den Anschluss den mitgelieferten AC/DC-Adapter.

DK INSTALLATIONSPROCEDURE - TILSLUTNING

1. Tilslut strømforsyningen til DC 5V-stikket. Brug den medfødte AC/DC adapter til strømtilførsel.

1. Tilslut strømforsyningen til DC 5V-stikket. Brug den medfødte AC/DC adapter til strømtilførsel.

1. Tilslut strømforsyningen til DC 5V-stikket. Brug den medfødte AC/DC adapter til strømtilførsel.

ESP PROCEDIMIENTO DE INSTALACION - CONEXION

1. Conecte la alimentación de corriente eléctrica al conector DC 5V. Para la alimentación eléctrica utilice el adaptador de suministro suministrado.

1. Conecte la alimentación de corriente eléctrica al conector DC 5V. Para la alimentación eléctrica utilice el adaptador de suministro suministrado.

1. Conecte la alimentación de corriente eléctrica al conector DC 5V. Para la alimentación eléctrica utilice el adaptador de suministro suministrado.

FIN ASENTAMINEN - KYTKEMINEN

1. Liitä virtalähteen DC 5V -liittimeen. Käytä mukana toimitettua AC / DC -sovittinta virtälähteeseen.

1. Liitä virtalähteen DC 5V -liittimeen. Käytä mukana toimitettua AC / DC -sovittinta virtälähteeseen.

1. Liitä virtalähteen DC 5V -liittimeen. Käytä mukana toimitettua AC / DC -sovittinta virtälähteeseen.

FR MODE D'INSTALLATION - BRANCHEMENT

1. Branchez l'alimentation au connecteur DC 5V. Pour l'alimentation, veuillez utiliser l'adaptateur AC/DC qui est fourni.

1. Branchez l'alimentation au connecteur DC 5V. Pour l'alimentation, veuillez utiliser l'adaptateur AC/DC qui est fourni.

1. Branchez l'alimentation au connecteur DC 5V. Pour l'alimentation, veuillez utiliser l'adaptateur AC/DC qui est fourni.

GR ΑΔΙΑΚΡΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ

1. Συνδέστε το βύσμα DC 5V στο πρίζα. Χρησιμοποιήστε τον μετασχηματιστή AC/DC που συνοδεύει αυτή την εγκατάσταση.

1. Συνδέστε το βύσμα DC 5V στο πρίζα. Χρησιμοποιήστε τον μετασχηματιστή AC/DC που συνοδεύει αυτή την εγκατάσταση.

1. Συνδέστε το βύσμα DC 5V στο πρίζα. Χρησιμοποιήστε τον μετασχηματιστή AC/DC που συνοδεύει αυτή την εγκατάσταση.

HU POSTUPAK POSTAVLJANJA - POVEZIVANJA

1. Priključite napajanje na DC 5V priključak. Za napajanje koristite isporučeni AC/DC adapter.

1. Priključite napajanje na DC 5V priključak. Za napajanje koristite isporučeni AC/DC adapter.

1. Priključite napajanje na DC 5V priključak. Za napajanje koristite isporučeni AC/DC adapter.

IT TELEFISI FOLYAMATA - CSATLAKOZTÁS

1. Csatlakoztassa a tápegységét 5V DC csatlakozó aljzatra. Táplálkozási a mellékelt AC/DC adaptert használja.

1. Csatlakoztassa a tápegységét 5V DC csatlakozó aljzatra. Táplálkozási a mellékelt AC/DC adaptert használja.

1. Csatlakoztassa a tápegységét 5V DC csatlakozó aljzatra. Táplálkozási a mellékelt AC/DC adaptert használja.

NL INSTALLATIEPROCEDURE - AANSLUITING

1. Sluit de voeding aan op de DC 5V-connector. Gebruik de meegeleverde AC/DC adapter voor de voeding.

1. Sluit het docking station aan op de computer. Gebruik de meegeleverde AC/DC adapter voor de voeding.

1. Sluit het docking station aan op de computer. Gebruik de meegeleverde AC/DC adapter voor de voeding.

EN MODALITA' DI INSTALLAZIONE

1. Collegare l'alimentazione nel connettore DC 5V. Per l'alimentazione utilizzare l'adattatore AC/DC in dotazione.

1. Collegare l'alimentazione nel connettore DC 5V. Per l'alimentazione utilizzare l'adattatore AC/DC in dotazione.

1. Collegare l'alimentazione nel connettore DC 5V. Per l'alimentazione utilizzare l'adattatore AC/DC in dotazione.

GR ΡΙΜΟΣΙΟΝ ΣΙΓΑΡΟΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΙΟΝΣ

1. Συνδέστε την τροφοδοσία στο βύσμα DC 5V. Χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή AC/DC που συνοδεύει αυτή την εγκατάσταση.

1. Συνδέστε την τροφοδοσία στο βύσμα DC 5V. Χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή AC/DC που συνοδεύει αυτή την εγκατάσταση.

1. Συνδέστε την τροφοδοσία στο βύσμα DC 5V. Χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή AC/DC που συνοδεύει αυτή την εγκατάσταση.

HU RÉSZLEÍRÁS

1. Kapcsolja be a dokkolóállomást a számítógépre.

1. Kapcsolja be a dokkolóállomást a számítógépre.

1. Kapcsolja be a dokkolóállomást a számítógépre.

EN SAFETY INFORMATION

1. Do not touch the cloning station when the power is on. The cloning station will get very hot during operation.

1. Do not touch the cloning station when the power is on. The cloning station will get very hot during operation.

1. Do not touch the cloning station when the power is on. The cloning station will get very hot during operation.

EN INFORMATION

1. The cloning station is designed to clone Windows operating system.

1. The cloning station is designed to clone Windows operating system.

1. The cloning station is designed to clone Windows operating system.

AXAGON INSTRUCTIONS FOR USE (original) ADSA-M2C



SUPER SPEED USB-C 10Gbps DUAL NVMe M.2 SSD CloneMaster Dock WITH CLONE FUNCTION

- ENG Instructions for use (original)
CZ Návod k použití (originální)
DE Gebrauchsanweisungen (Übersetzung)
DK Brugsanvisning (translation)
ESP Instrucciones de uso (traducción)
FIN Käyttöohjeet (käänös)
FR Instructions d'utilisation (traduction)
GR Οδηγίες χρήσης (μετάφραση)
HR Upute za korištenje (prevod)
HU Felhasználói kézikönyv (fordítás)
IT Istruzioni per l'uso. (traduzione)
NL Instructies voor gebruik (vertaling)
PL Instrukcja użytkownika (tłumaczenie)
PT Instruções de utilização (tradução)
RO Instrucțiunile pentru utilizare (traducere)
RU Инструкция по эксплуатации (транслитерация)
SK Návod na použitie (preklad)
SW Användarinstruktioner (translation)
TR Kullanım talimatları (tercüme)
BG Инструкции за употреба (превод)
CN 使用说明 (翻译)
ARA تعليمات الاستخدام (ترجمة)

CLONE FUNCTION

1a. CONNECT POWER ONLY



1b. PLUG INTO POWER OUTLET



3. INSERT THE SOURCE NVMe M.2 SSD DISK



4. INSERT THE TARGET NVMe M.2 SSD DISK




2. DO NOT PLUG TO PC USB PORT



5. TURN ON THE DOCKING STATION AND WAIT 10 SEC



6a. CLICK THE CLONE BUTTON AND WAIT 5 SEC



EN CLONING/DUPLICATING DISK CONTENT - CLONE FUNCTION

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

CZ KLONOVÁNÍ/DUPLIKACE OBSAHU DISKU - FUNKCE KLONOVÁNÍ

1. Připojte napájení do konektoru DC 5V. Pro napájení použijte dodaný AC/DC adaptér.

1. Připojte napájení do konektoru DC 5V. Pro napájení použijte dodaný AC/DC adaptér.

1. Připojte napájení do konektoru DC 5V. Pro napájení použijte dodaný AC/DC adaptér.

DE KLONING/DUPLIZIEREN DES FESTPLATTENINHALTS-FUNKTION

1. Schließen Sie die Stromversorgung an den DC 5V-Stecker an. Verwenden Sie für den Anschluss den mitgelieferten AC/DC-Adapter.

1. Schließen Sie die Stromversorgung an den DC 5V-Stecker an. Verwenden Sie für den Anschluss den mitgelieferten AC/DC-Adapter.

1. Schließen Sie die Stromversorgung an den DC 5V-Stecker an. Verwenden Sie für den Anschluss den mitgelieferten AC/DC-Adapter.

FIN KLONOING/DUPLIKOIVAMIN DISKIN SISÄLTÖ - FUNKTION KLONOIVAMIN

1. Liitä virtalähde DC 5V -liittimeen. Käytä mukana toimitettua AC / DC -sovittinta virtälähteeseen.

1. Liitä virtalähde DC 5V -liittimeen. Käytä mukana toimitettua AC / DC -sovittinta virtälähteeseen.

1. Liitä virtalähde DC 5V -liittimeen. Käytä mukana toimitettua AC / DC -sovittinta virtälähteeseen.

FR CLONAGE/DUPLICATION DE LE CONTENU DU DISQUE - FONCTION CLONE

1. Branchez l'alimentation au connecteur DC 5V. Pour l'alimentation, utilisez l'adaptateur AC/DC de livraison.

1. Branchez l'alimentation au connecteur DC 5V. Pour l'alimentation, utilisez l'adaptateur AC/DC de livraison.

1. Branchez l'alimentation au connecteur DC 5V. Pour l'alimentation, utilisez l'adaptateur AC/DC de livraison.

GR ΚΛΟΝΩΣΗ/ΔΟΥΠΛΙΚΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ - ΛΕΙΣΥΝΗ ΚΛΟΝΩΣΗΣ

1. Συνδέστε την τροφοδοσία στο βύσμα DC 5V στην πρίζα. Χρησιμοποιήστε τον μετασχηματιστή AC/DC που συνοδεύει αυτή την εγκατάσταση.

1. Συνδέστε την τροφοδοσία στο βύσμα DC 5V στην πρίζα. Χρησιμοποιήστε τον μετασχηματιστή AC/DC που συνοδεύει αυτή την εγκατάσταση.

1. Συνδέστε την τροφοδοσία στο βύσμα DC 5V στην πρίζα. Χρησιμοποιήστε τον μετασχηματιστή AC/DC που συνοδεύει αυτή την εγκατάσταση.

HU KLONIRANJE/DUPLICIRANJE SAĐRŽAJA DISKA - FUNKCIJA KLONOVANJE

1. Csatlakoztassa a tápegységét 5V DC csatlakozó aljzatra. Táplálkozási a mellékelt AC/DC adaptert használja.

1. Csatlakoztassa a tápegységét 5V DC csatlakozó aljzatra. Táplálkozási a mellékelt AC/DC adaptert használja.

1. Csatlakoztassa a tápegységét 5V DC csatlakozó aljzatra. Táplálkozási a mellékelt AC/DC adaptert használja.

EN CLONING/DUPLICATION DISK CONTENT - CLONE FUNCTION

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

EN CLONING/DUPLICATION DISK CONTENT - CLONE FUNCTION

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

EN CLONING/DUPLICATION DISK CONTENT - CLONE FUNCTION

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

EN CLONING/DUPLICATION DISK CONTENT - CLONE FUNCTION

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.

1. Connect power supply to the DC 5V connector. Use the provided AC/DC adapter for power supply.



PRODUCT SUPPORT LINK

http://axagon.eu/producty/adsa-m2c/supportLinkGoal

- ENG SuperSpeed USB 10Gbps cloning station for two NVMe M.2 SSD disks with cloning function
CZ SuperSpeed USB 10Gbps dokovací stanice pro dva NVMe M.2 SSD disky s funkcí klonování
DK SuperSpeed USB 10Gbps-Dockingstation for two NVMe M.2 SSD Festsplatten mit Klonfunktion
DE SuperSpeed USB 10Gbps Dockingstation til to NVMe M.2 SSD diske med Kloning funktion
ESP Estación de SuperSpeed USB 10Gbps para un disco de NVMe M.2 SSD función de donación
FIN SuperSpeed USB 10Gbps-klonointilaite kahdelle NVMe M.2 SSD -levylle kloonatusfunktioilla
FR Station d'accueil SuperSpeed USB 10Gbps pour deux disques NVMe M.2 SSD avec fonction de clonage
GR Βάση υποδοχής SuperSpeed USB 10Gbps για δύο δίσκους NVMe M.2 SSD με όλη τη λειτουργία κλωνοποίησης
HR SuperSpeed USB 10Gbps priključna stanica za dva NVMe M.2 SSD diska s funkcijom kloniranja
HU SuperSpeed USB 10Gbps dokkoló állomás két NVMe M.2 SSD lemezzel klonozással
IT Docking station SuperSpeed USB 10Gbps per due dischi da NVMe M.2 SSD con funzione di donazione
NL SuperSpeed USB 10Gbps-dockingstation voor twee NVMe M.2 SSD schijven met kloonfunctie
PL Stacja dokująca SuperSpeed USB 10Gbps dla dwóch dysków NVMe M.2 SSD z funkcją klonowania
PT Estação de encaixa SuperSpeed USB 10Gbps para dois discos de NVMe M.2 SSD com função de clonagem
RO Stație de andocare SuperSpeed USB 10Gbps pentru două discuri de NVMe M.2 SSD cu funcție de clonare
RU Док-станция с SuperSpeed USB 10Gbps для двух NVMe M.2 SSD дисков с функцией клонирования
SK SuperSpeed USB 10Gbps dokovacia stanica pre dva NVMe M.2 SSD disky s funkciou klonovania
SW SuperSpeed USB 10Gbps-dockningsstation för en NVMe M.2 SSD disk med kloningsfunktion
TR Klonlama İstasyonu SuperSpeed USB 10Gbps için iki NVMe M.2 SSD disk için klonlama istasyonu
BG SuperSpeed USB 10Gbps свързваща станция за два NVMe M.2 SSD диска с клонираща функция
CN SuperSpeed USB 10Gbps 扩展坞, 适用于两个具有克隆功能的 NVMe M.2 SSD 磁盘
ARA محطة اقراص SuperSpeed USB 10Gbps مع خاصية التوسيع
NL Instructies voor gebruik (vertaling)
PL Instrukcja użytkownika (tłumaczenie)
PT Instruções de utilização (tradução)
RO Instrucțiunile pentru utilizare (traducere)
RU Инструкция по эксплуатации (транслитерация)
SK Návod na použitie (preklad)
SW Användarinstruktioner (translation)
TR Kullanım talimatları (tercüme)
BG Инструкции за употреба (превод)
CN 使用说明 (翻译)
ARA تعليمات الاستخدام (ترجمة)

© 2021 AXAGON
Výrobce / Manufacturer: ResQ s.r.o. - Železná 5, 619 00 Brno, Czech Republic
All rights reserved. All text and pictorial materials contained in this document are protected by Copyright Act.
All marks indicated here are the registered trademarks of their appropriate owners. Specifications are subject to change without prior notice.
Made in CHINA for Axagon.



INSTALLATION STEPS - CONNECTION

1a. CONNECT USB & POWER, 1b. PLUG INTO POWER OUTLET, 2. PLUG TO PC USB PORT, 3a. INSERT THE SOURCE NVMe M.2 SSD DISK, 3b. INSERT THE TARGET NVMe M.2 SSD DISK, 4. TURN ON THE DOCKING STATION, 5. AUTOMATIC INSTALLATION

PL OSBOS POSTEPWANIA PRZY INSTALACJI - PODŁĄCZENIE 1. Przygotuj niezbędne zasilanie do złącza DC 5V...

PT PROCESSO DE INSTALAÇÃO - CONEXÃO 1. Conecte a fonte de alimentação ao conector DC 5V...

RU ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ - ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1. Подключите источник питания к разъему DC 5V...

SK INSTALÁČNÝ POSTUP - PRIPOJENIE 1. Pripraviť potrebné napájanie k konektoru DC 5V...

SWE INSTALLATIONS FÖRBÄNDE - ANSLUTNING 1. Gör kablarna tillgängliga till DC 5V-kontakt...

TR KURULUM PROSEDÜRÜ - BAĞLANTI 1. Güç kablarmayı DC 5V konektörüne bağlayın...

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ - СЪЕЗВАНЕ 1. Съвърнете захранването към конектора DC 5V...

CN 安装程序-连接 1. 将电源线连接到直流 5V 接头...

TR SÄKER BORTTAGNING AV ENHET 1. Ta aldrig bort disken från stationen utan att dockningstationen är släckt...

SWE SÄKER BORTTAGNING AV ENHET 1. Ta aldrig bort disken från stationen utan att dockningstationen är släckt...

TR SAKINIZ GÜVENLİ ÇIKARILMASI 1. Çalgına arandadı aynı diski istasyonun çıkarmadan güvenli yöntemi...

BG БЕЗОПАСНО ПРЕМАХВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО 1. Никога не изваждайте диска от докинг станцията по време на работа...

CN 安全拆卸磁盘装置 1. 在操作过程中千万不要不要把磁盘从底座上移开...

TR İNFORMASYON 1. USB kablosunu kullanırken bilgisayarın güçli olduğundan emin olun...

SWE INFO 1. USB kablouen användning ska ske när datorn är släckt...

TR İNFORMASYON 1. USB kablosunu kullanırken bilgisayarın güçli olduğundan emin olun...

BG СЪВЕТАВАМЕ 1. Използвайте USB кабел само когато компютърът е изключен...

CN 说明 1. 仅在计算机关闭时使用 USB 电缆...

TECHNICAL SPECIFICATIONS INPUT INTERFACE USB 3.2 Gen 2 (USB 3.0) - USB 2.0 10 000 - 5 000 - 480 MB/s... SUPPORTED DEVICES: NVMe (PCI-Express) M.2 SSD single or double sided disks... SIZE NET WEIGHT 68 x 68 x 17 mm - 94 g

AR علية التثبيت - الاتصال 1. قم بتوصيل مستند الطاقة بموصل DC 5V... Power through included power adapter (5V/3A) Cloning takes place without connecting the station to a computer.

CLONE FUNCTION

1a. CONNECT POWER ONLY, 1b. PLUG INTO POWER OUTLET, 2. DO NOT PLUG TO PC USB PORT, 3. INSERT THE SOURCE NVMe M.2 SSD DISK, 4. INSERT THE TARGET NVMe M.2 SSD DISK, 5. TURN ON THE DOCKING STATION AND WAIT 10 SEC, 6a. CLICK THE CLONE BUTTON AND WAIT 5 SEC, 6b. PRESS CLONE BUTTON FOR 3 SEC, 7. WAIT FOR PERMANENT LIGHTING OF ALL LEDs, ... WAIT 10 SEC, ... WAIT 5 SEC, ... DUPLICATION COMPLETED

IT CLONAZIONE/DUPLICAZIONE DEL CONTENUTO DEL DISCO-FUNZIONE CLONE 1. Collegare l'alimentazione al conettore DC 5V...

PT CLONAGEM/DUPLICAÇÃO DE CONTEÚDO DE DISCO-FUNÇÃO CLONE 1. Conecte a fonte de alimentação ao conector DC 5V...

RU КЛОНОВАНИЕ/ДУПЛИКАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСКА-ФУНКЦИЯ КЛОН 1. Подключите источник питания к разъему DC 5V...

SWE KLONING/DUPLICERING AV INNEHÅLLET PÅ DISKEN-FUNKTION KLON 1. Koppla till strömförsörjningen till DC 5V-kontakten...

TR KLONAJMA/İÇERİĞİNİ KOPYALAMA İŞLEVİ 1. Güç kaynağını DC 5V konektörüne bağlayın...

BG КЛОНИРАНЕ/ДУБЛИРАНЕ НА СОДЪРЖАНИЕТО НА ДИСКА-ФУНКЦИЯ КЛОН 1. Съвърнете захранването към конектора DC 5V...

TR İNFORMASYON 1. USB kablosunu kullanırken bilgisayarın güçli olduğundan emin olun...

SWE INFO 1. USB kablouen användning ska ske när datorn är släckt...

BG СЪВЕТАВАМЕ 1. Използвайте USB кабел само когато компютърът е изключен...

CN 说明 1. 仅在计算机关闭时使用 USB 电缆...

TR İNFORMASYON 1. USB kablosunu kullanırken bilgisayarın güçli olduğundan emin olun...

SWE INFO 1. USB kablouen användning ska ske när datorn är släckt...

BG СЪВЕТАВАМЕ 1. Използвайте USB кабел само когато компютърът е изключен...

CN 说明 1. 仅在计算机关闭时使用 USB 电缆...

OS SUPPORTED WINDOWS 7 - 8.1 - 10 & later Server 2008 - 2012 - 2016 & later 32 & 64bit versions supported OS X 10.4 & later - Linux 2.6.x & later Note: drivers are usually part of OS; when Windows 7 use it is necessary to check OS support and driver availability with the M.2 SSD manufacturer.